

Concessionario Auto protetto dal rilevatore da esterno

Da qualche mese in Italia alcune importanti concessionarie di autovetture sono soggette a veri e propri attacchi da parte di organizzazioni criminali che con i mezzi più disparati asportano dai parcheggi esterni un numero considerevole di autovetture, nuove o usate.

- **La Sfida**

L'area da proteggere era di vaste dimensioni, quantificabile in circa 30.000 mq. delimitata da una serie di recinzioni non molto alte, costruite in materiale metallico e tra le quali piccoli animali potevano tranquillamente passare. Era impossibile inserire ulteriori supporti a quelli già esistenti (pali della luce) per il fissaggio dei dispositivi di controllo in quanto questi avrebbero limitato gli spazi adibiti al parcheggio delle vetture.

L'area da sorvegliare era esposta per tutta la giornata al sole ed il manto del parcheggio era composto di ghiaia e terriccio.



- **La Soluzione**

La soluzione ottimale per ovviare alla criticità dell'ambiente da sorvegliare prevedeva circa 35 **WatchOUT** installati con lenti grandangolari per l'area parcheggio, e con lenti a lunga portata a proteggere il perimetro. Alcuni dispositivi sono stati collegati per l'attivazione di telecamere a circuito chiuso.

- **I punti di forza**

Le caratteristiche uniche di **WatchOUT** hanno pesato in modo decisivo sull'installazione del prodotto.

- Il **sistema anticollisione della microonda**, integrato all'interno del **WatchOUT** ha permesso di installare su un solo palo di sostegno sino a tre dispositivi arrivando ad avere un controllo a 360° senza che questi interferissero negativamente l'uno sull'altro.
- La **segnalazione "lenti sporche"** ha permesso di proteggere in modo efficace un ambiente polveroso e spesso soggetto a correnti ventose.
- Il **tettuccio di protezione** del **WatchOUT** dava molte garanzie di affidabilità ai sensori attivi 24 ore su 24 e collegati alle telecamere.
- La **flessibilità di altezza di installazione** del prodotto ha permesso di montare sensori che non potevano essere montati alla stessa altezza da terra.

- **La soddisfazione del Cliente**

L'impianto è stato realizzato nei primi giorni del mese di Novembre 06 e dopo un periodo di circa dieci giorni di Test tecnici è stato messo in funzione con piena soddisfazione de parte dell'Installatore e del Cliente Finale .

L'installatore ha potuto soddisfare pienamente le esigenze del Suo Cliente senza doversi impegnare in particolari studi di installazione ma solo sfruttando le caratteristiche assolutamente uniche di **WatchOUT**



